



输入属于NPN型, 不需要外接电源, 直接短接COM和X点即可



模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

热电偶在电线图中显示为KT, 型号选择 K型热电偶即可



产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--